


p.s. wir sind mit unserem staubsauger mehr als zufrieden...und werden von unseren gästen immer wieder beneidet ;-)...und werden sie natürlich weiterhin weiterempfehlen.

wie sieht es mit dem wechsel der kohlen am motor aus? muss ich mir diesbez gedanken machen??

gruß aus trier

michael 



Die Kontaktkohlen halten ca. 1600 Betriebsstunden, danach schalten sie sich selbstständig ab und müssen ausgetauscht werden.

Von: @web.de

Gesendet: Donnerstag, 24. Mai 2007 09:04

An: info@cleanformat.de

Betreff: Vacuflow

Sehr geehrter Herr Lüder,

wir sprachen eben telefonisch über mein Vacuflow Problem. Wir sind seit fast 30 Jahren begeisterte Nutzer dieses Systems und können nicht verstehen, warum nicht in jedem Einfamilienhaus so ein Gerät eingebaut wird. Leider hat dieser Tage unser Vacuflow den Geist aufgegeben: 1 Kugellager des Motorrotors ist zerstört. Wir bräuchten einen 1 Rotor mit den eingebauten Kugellagern oder event. 1 neuen Motor. Die Bezeichnung unseres Gerätes:

HP Vacuflow Model 26, S/N 172A746
Motor: Ametec Model 115684, 220V AC

Eingebaut wurde diese Anlage ca. 1976, ich brachte sie aus USA mit. Bitte seien Sie so gut und teilen Sie uns Email, Fax- und TelefonNr. von Vacuflow, Louisville, Ohio mit.

Mit freundlichem Gruß

Herbert 
Sonnen 
D - 612 -Hodgen
Tel/Fax: 
Email: g 

Hallo Herr Stolze, hallo Herr Lüder,

nach erfolgreichem Einbau meines Staubsaugers sende ich Ihnen die nicht benötigten Teile zurück.

Der Zentralstaubsauger funktioniert sehr gut und auch der Einbau war für einen Laien wie mich zu bewerkstelligen.

Herzlichen Dank für den schönen Staubsauger!

Grüße aus Niederbayern

